## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RABEARIFETRA SETH CHRISTIAN **ADRESSE** : LOT BO 85 BELOHA AMBOHITRIMANJAKA, **Tél**. 0340707237

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :  $5186TBM\,$ 

**USAGE EFFECTIF:** TRR16

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 18500

**DROIT:** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 43 000

 TVA:
 Ar 8 600

**NET A PAYER: Ar 51 600** 

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BARIKADIMY - TOAMASINA

-----

**RECU N°: 923103/TNA/005/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 25/11/2021

NETA PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- PHARE G/D NULS
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- VEUILLEUSES G/D NULLES
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFIMANANTSOA

Lalaina

Opérateur : RAHARININOSY Solotiana Liantsoa

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02MOIS