## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{lll} \textbf{De:} & RAHARIJAO & JACQUELIN & HARIMALALA \\ \textbf{ADRESSE}: & LOT & IVI & 25 & MANDIALAZA & AMBODIVONA, & \textbf{Tél.} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: & \textbf{3426TM} \\ \end{tabular}$ 

USAGE EFFECTIF: VP300 (Age > 5 ans)

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2400

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 16 000

 TVA:
 Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ALASORA

-----

RECU N°: 862995/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 29/09/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- NUMERO DE CHASSIS ILLISIBLES

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L

El'no

Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS 29/10/2021