## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAMAMOJISOA LALANIRINA JONAH LEFEVRE **ADRESSE** : LOT 420 ME MANDROSOA IVATO AEROPORT, **Tél**. 0349690413

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4247TBH

**USAGE EFFECTIF:** TBR > 25 places et  $\leq$  50 places

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 4410

**DROIT:** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 4 000

 THT:
 Ar
 29 000

 TVA:
 Ar
 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-AMBOSITRA

-----

RECU N°: 862370/FNR/015/SUR\_SITE/2021

**Date**: 28/09/2021

NETAPAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- DISQUE DE LIMITATION DE VITESSE NON CONFORME
- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- NIVEAU SIEGE A RECTIFIER
- PNEU ARR D LISSE
- BRANCHEMENT CODE PHARE A VERIFIER

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard

Victorien

Opérateur: RAZAKASON Radoniaina Herinjaka

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 28/10/2021