DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: INDOSUMA SA

 $\label{eq:addresse} \textbf{ADRESSE}: \texttt{BP}\ 378\ \texttt{ROUTE}\ \texttt{DE}\ \texttt{BELEMBOKA},\ \textbf{T\'el}.\ 034\ 17\ 701\ 09$ $\textbf{Pour\ visite\ technique\ avec\ ou\ sans\ carnet\ du\ v\'ehicule}: \textbf{2030UB}$

USAGE EFFECTIF: TM10

PLACE DEBOUT:

PTC: 15000

DROIT: Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 27 000

 TVA:
 Ar 5 400

NET A PAYER: Ar 32 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE SANFIL - TOLIARA

RECU N°: 925655/TLR/008/SUR_SITE/2021

Date: 29/11/2021

NET A PAYER: Ar 32 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FUMEE EXCESSIVE
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :Mr FAHAMARO Zakasoa Opérateur : RAKOTOZAFIARY Anderson APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01MOIS