## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAMANANDRAIBE & CHARLES \\ & \textbf{ADRESSE:} & LOT 418 & EAMBOHIMANDROSO, T\'el. // \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{1324TBA} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: TM16** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 19000

**DROIT:** Ar 39 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 51 000

 TVA:
 Ar 10 200

NET A PAYER: Ar 61 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE MAHABO - TOLIARA

-----

RECU N°: 932706/TLR/011/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 61 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- SIEGES A FIXER
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON AV G A REMPLACER

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS