DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: LIN SHIXIONG

ADRESSE: LOT II IA 88 ANTALAMANOHITRA AMBOHIDRATRIMO,

Tél. 0346014039

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7401TAJ

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC: 3500

DROIT: Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4000

 THT:
 Ar 14000

 TVA:
 Ar 2800

NET A PAYER: Ar 16 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

RECU N°: 913688/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- MOTEUR SALE
- PHARE G/D NULS
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- CODE G/D NULS
- PARTIE FROTEE A DRESSER
- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS