## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: URCECAM ITA

ADRESSE: LOT III A 5 BIS ANTANAMBAO ATSIMO, Tél. 0344302022

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0996TBN

**USAGE EFFECTIF: VP** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2250

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ANTSIRABE

-----

RECU N°: 869263/ANT/023/SUR\_SITE/2021

**Date**: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain

Emilien

Opérateur : RATSIMIALONA RAVO

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS 15/10/2021