## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RANDRIAMANANTENA JEAN BOSCO \\ \textbf{ADRESSE:} & ANTSINANAN-TSENA BELO TOSIRIBIHINA, T\'el. // \\ & \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{3468UD} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 10990

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE MIANDRIVAZO - TOLIARA

-----

RECU N°: 920949/TLR/011/SUR\_SITE/2021

**Date**: 23/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05JOURS