## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RABEMANANJARA

ADRESSE : LOT MANDRITSARA, Tél. 032 69 987 73
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4019TP

**USAGE EFFECTIF: TM16** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 16000

**DROIT:** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 43 000
TVA: Ar 8 600

NET A PAYER: Ar 51 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRABE - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 904195/ANT/023/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 08/11/2021

NET A PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BANDE RETROREFLECHISSANTE NON CONFORME
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain

Emilien

Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 JOUR 09/11/2021