## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{array}{c} \textbf{De: SOCIETE BETON ET GRANULATS DE M/SCAR SARL} \\ \textbf{ADRESSE: LOT V F 31 FITROAFANA TALATAMATY, T\'el.} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule: 4538TBF} \end{array}$ 

**USAGE EFFECTIF: TRR16** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 26000

**DROIT:** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 43 000

 TVA:
 Ar 8 600

NET A PAYER: Ar 51 600

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRANANA-TRANOBOZAKA

-----

RECU N°: 869794/ANA/009/SUR\_SITE/2021

**Date**: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- FERMETURE PORTE AVD A REPARER
- VEHICULE SALE
- FUITE D'HUILE SUR MOTEUR
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC

RANDRIAMIARISOANDRAIBE Hery

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA

GASPARIN

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS