## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:SOCIETE MAETTRA} \textbf{ADRESSE}: \texttt{LOT III K 101 BIS ANKADITOHO}, \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{5088TAB}$ 

**USAGE EFFECTIF: TM6** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 6295

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 16 000

 TVA:
 Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 929572/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 02/12/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 02/01/2022