DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOMAHANDRY RUPHIN ADRESSE: AMBOASARY SUD, Tél. 0338211576
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 1891UB

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2210

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOVOMBE - TOLIARA

RECU N°: 920525/TLR/014/SUR_SITE/2021

Date: 23/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FUMEE EXCESSIVE
- CARTE GRISE ORIGINALE A PRESENTER

Nom du vérificateur :GPHC RABEMANANJARA GABINIAINA

Opérateur: GPHC RABEMANANJARA GABINIAINA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS