## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTONIRINA JOSEPH
ADRESSE: FKT MORARANO MAHINTSY, Tél. 034 78 725 98
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 8253TAV

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2550

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 930517/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FUITE D'HUILE SUR BOITIER DE DIRECTION
- JEU IMPORTANT AXE RELAIS DE DIRECTION D
- FIXATION BOITIER DE DIRECTION A VERIFIER

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS