DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAZAFINDRAKOTO & CHRISTIAN \\ & \textbf{ADRESSE}: LOT & H & 27 & BIS & MIADANA, & \textbf{T\'el}. & 0346840016 \\ & \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: & \textbf{5665TF} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TM10

PLACE DEBOUT:

PTC: 13500

DROIT: Ar 23 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 $4\,000$

 THT:
 Ar
 $33\,000$

 TVA:
 Ar
 $6\,600$

NET A PAYER: Ar 39 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TAOLAGNARO - TOLIARA

RECU N°: 918928/TLR/013/SUR_SITE/2021

Date: 22/11/2021

NET A PAYER: Ar 39 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE NULLE
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ROTULE BARRE D'ACCOUPLEMENT G A REMPLACER
- ROTULE BARRE D'ACCOUPLEMENT D A REMPLACER
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :Mr RABETRANO Tojo Herintsoa Opérateur : RAKOTONDRASOA LEONIE DENISE APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : TRENTE JOURS

22/12/2021