DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 866250/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 01/10/2021

NOM: BAKAR II

ADRESSE: LOT II F 33 ISMS ANDRAISORO TELEPHONE:

PROFESSION: ENSEIGNANT CHERCHEUR

NUM IMM : 7515TAD MARQUE : PEUGEOT COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: 15BD22 CARROSSERIE: CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:...08069218

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 013260

PTC :1500 PAV :1020 CU :480

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1987

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 11/07/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 11/07/2019

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 01/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina
Validité de circulation jusqu'au01/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:866250/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO

De: BAKAR II DATE 01/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7515TAD

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1500 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**