## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** 2771TBE

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: \textbf{II} \textbf{ F 3 L G P A ANDRAISORO, T\'el. 0343966561} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{2771TBE} \\ \textbf{ADRESSE}: \textbf{AD$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1600

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----

**RECU N°: 923054/TNA/005/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 25/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- MOTEUR SALE

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur: JOLIARISON Nirina Eva

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05JOURS