## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: FLORIUN DOMINIQUE

 $\mathbf{ADRESSE}: \mathtt{LOT}\ 280\ \mathtt{CN}\ ^{\circ}\ 06\ \mathtt{PLLE}\ 21/53\ \mathtt{MANGARIVOTRA}\ \mathtt{SUD},\ \mathbf{T\'el}.$ 

0346633736

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2281AF

**USAGE EFFECTIF: TM6** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 6295

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 14 000

 TVA:
 Ar 2 800

NET A PAYER: Ar 16 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BARIKADIMY - TOAMASINA

-----

RECU N°: 930979/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/12/2021

NETA PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFIMANANTSOA

∠alaina

Opérateur : JOLIARISON Nirina Eva

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02MOIS