DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: FEEDMAX SARLU

 $\begin{array}{l} \textbf{ADRESSE}: LOT~0106~M~31~ANDRANGY,~\textbf{T\'el}.~033~70~470~17 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{8854TBP} \end{array}$

USAGE EFFECTIF: TM16

PLACE DEBOUT:

PTC: 17990

DROIT: Ar 39 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 51 000

 TVA:
 Ar 10 200

NET A PAYER: Ar 61 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ANTSIRABE

RECU N°: 872159/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date: 07/10/2021

NET A PAYER: Ar 61 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- DISQUE DE LIMITATION DE VITESSE NON CONFORME
- BANDES RETROREFLECHISSANTES A POSER
- CERTIFICAT DE NON AFFECTATION (C.N.A)

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain

Emilien

Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 JOUR 08/10/2021