## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAZAFIMAHATRATRABRUNO} \textbf{ADRESSE}: \texttt{LOT IVA 65 ANKARAOBATO}, \textbf{T\'el.} \text{ } / \text{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{7532TM}$ 

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2432

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE MIANDRIVAZO - TOLIARA

-----

RECU N°: 920987/TLR/011/SUR\_SITE/2021

**Date**: 23/11/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUES POLICE AV/ARR NON VISIBLE
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS