DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY-MAHAJANGA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 863629/MGA/020/SUR_SITE/2021 DATE: 29/09/2021

NOM: PROGRAMME DE LUTE ANTI EROSIVE III PLAE II

ADRESSE: LOT II N 53 AF ANALAMAHITSY

TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 7892TBE MARQUE : TOYOTA COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: EB71J5 CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :17 N°SERIE DU TYPE:JTEEBB71J507026869

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 080723.6

PTC :3000 PAV :2180 CU :820

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2015

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 30/09/2019

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 29/09/2021

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Le Chef de Centre

Opérateur: RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA

Validité de circulation jusqu'au01/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY-MAHAJANGA

DATE

RECU N°:863629/MGA/020/SUR_SITE/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De : PROGRAMME DE LUTE ANTI EROSIVE III PLAE II

29/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7892 TBE

USAGE EFFECTTF:VP

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: PTC 3000 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 **CARTE** Ar 0 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER: Ar 24 000