## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAMADY JOSEPH ANTANETIBE II ADRESSE : ANTANETIBE, Tél.

 $Pour \ visite \ technique \ avec \ ou \ sans \ carnet \ du \ v\'ehicule : 2595 TBJ$ 

**USAGE EFFECTIF: TM16** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 16000

**DROIT:** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 43 000
TVA: Ar 8 600

NET A PAYER: Ar 51 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRABE - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 875464/ANT/023/SUR\_SITE/2021

**Date**: 11/10/2021

NET A PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain

Emilien

Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 JOUR 12/10/2021