## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} STE DE CONSTRUCTION ET DE BATIMENT \\ \textbf{ADRESSE}: LOT I V M 18 D ANOSIZATO EST, Tél. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{6061TAJ} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: TRR16** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 19000

**DROIT:** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 45 000

 TVA:
 Ar 9 000

NET A PAYER: Ar 54 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

-----

RECU N°: 871386/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 54 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BANDE RETROREFLECHISSANTE INSUFISANTE

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

**OLIDA** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS