## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: SO MA TRAM

 ${\bf ADRESSE}: {\tt VILLA\,MIRANA\,PLLE\,\,11/47\,\,MANGARANO\,\,II,\,\,T\'el.}$ 

0340090392

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3406AC

**USAGE EFFECTIF:** TRR16

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 16000

**DROIT:** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 43 000

 TVA:
 Ar 8 600

NET A PAYER: Ar 51 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BARIKADIMY - TOAMASINA

-----

RECU N°: 928521/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 01/12/2021

NETA PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- PHARE G/D NULS
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFIMANANTSOA

Lalaina

Opérateur : JOLIARISON Nirina Eva

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS