## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** MAMINIRINA JOSEPH 0343195025 **ADRESSE:** LOT 166TB/3609 TALATAMATY AMBANY, **Tél. Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 8956FC** 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2435

DROIT: Ar 9 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
  $4\,000$  

 THT:
 Ar
  $13\,000$  

 TVA:
 Ar
  $2\,600$ 

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 919786/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 23/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION G A REMPLACER
- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION DA REMPLACER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON

Solofoniaina Didier

Opérateur: FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS