## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RANDRIAMAROMIZANA & NIRINA \\ & \textbf{ADRESSE} : LOT IVA 25 A/MAMO & NORD, Tél. \\ \end{tabular}$  Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7081TV

**USAGE EFFECTIF: TM10** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 14000

**DROIT:** Ar 23 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 27 000

 TVA:
 Ar 5 400

NET A PAYER: Ar 32 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE ARIVONIMAMO - ANTANANARIVO

RECU N°: 915623/ANT/027/SUR\_SITE/2021

**Date**: 18/11/2021

NET A PAYER: Ar 32 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

FEUX ROUGE G/D NULS

- DEBUT FUMEE MOTEUR
- LICENCE A PRESENTER

Nom du vérificateur : Mr ANDRIANJATOVO Tahiry M.

Opérateur : NY ANDO Miary Sandy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS