DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RABEMANANJARA DIMBIHARIDERA
ADRESSE: ANDRAINGINA AMBOHIBARY-0348252000, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 4585AG

USAGE EFFECTIF: CSUB

PLACE DEBOUT:

PTC: 2665

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 13 000
TVA: Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORAMANGA - TOAMASINA

RECU N°: 518874/TNA/018/SUR_SITE/2020

Date: 25/09/2020

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- AVERTISSEUR SONORE NUL
- PARE CHOC AV/ARR A POSER
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- SIEGES A FIXER
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION G A REMPLACER
- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION DA REMPLACER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- RESERVOIR DIRECT INTERDIT
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- PHARE G/D NULS
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- TRAIN ARR A REVISER
- TRAIN AV A REVISER
- AMORTISSEUR ARR G SANS EFFET
- AMORTISSEUR ARR D SANS EFFET

| Nom du vérificateur :GPHC RAJOSEFA Mondain Opérateur : RAOILISON Dera | APTITUDE :INAPTE Délai de réparation accordée : DR UN MOIS-25 OCTOBRE 2020 | |
|--|---|--|