## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RANAIVOARISON HANTA **ADRESSE** : ANKISIRASIRA NORD, **Tél**. //

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3936UD

**USAGE EFFECTIF: TV** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 630

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARNET D'ENTRETIEN. AT 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORONDAVA - TOLIARA

-----

RECU N°: 714585/TLR/011/SUR\_SITE/2021

**Date**: 23/04/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE BRISE A REMPLACER
- PNEU AV G LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON

Solofoniaina Didier

Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS