## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} RAKOTOMANANA JERRY RAVAKA LALAINA \\ \textbf{ADRESSE}: LOT I C 180 ANKADIKELY ILAFY -, T\'el. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{6206TAC} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2475

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MANAKARA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 918276/FNR/021/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 19/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- PHARE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RANOARIJAONA L.

Rasolomanana

Opérateur : RAHELIARISOA BEATRICE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15JOURS 04/12/21