## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:THAMOND PAUL MICHEL 0345969186} \begin{tabular}{ll} \textbf{ADRESSE}: LOT AMBOHIDRAMASY AMBATOHARANANA, T\'el. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{5439FE} \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3050

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 21 000
TVA: Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 916227/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 18/11/2021

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L

El'no

Opérateur: CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(18/12/2021)