DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & \textbf{BERENGER} & \textbf{CLAUDE} & \textbf{NOEL} & \textbf{MARIUS} \\ \textbf{ADRESSE} & : & \textbf{ORANGEA} & \textbf{AMPASY} & \textbf{DZAMANDZAR}, & \textbf{T\'el.} & \textbf{034} & \textbf{70} & \textbf{296} & \textbf{66} \\ \textbf{Pour visite technique} & \textbf{avec ou sans carnet du v\'ehicule} & : & \textbf{3031DB} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 2490

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-ANTSOHIHY

RECU N°: 871826/MGA/026/SUR_SITE/2021

Date: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PARTIE FROTEE A DRESSER
- AVERTISSEUR SONORE NUL
- CACHE POUSSIERE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC

 $MAHAJORONARIMIADANA\ E. Olafson$

Opérateur: RASOLOMANDIMBY Vonimboahangy

Fleurtina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS