## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RANDRIAMAMORY JEAN EGALO **ADRESSE**: LOT 0212 B 0040 SECT 5 TANAMBAO SOTEMA, **Tél**. **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **2286MD** 

**USAGE EFFECTIF: CU** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 3500

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
  $4\,000$  

 THT:
 Ar
  $13\,000$  

 TVA:
 Ar
  $2\,600$ 

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

RECU N°: 934105/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 07/12/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- COUSSINS SIEGES A REPARER

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS