DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAVAOLINA HENRDELLE **ADRESSE** : AMBOASARY SUD, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1422UB

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1030

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOLIARA-AMBOVOMBE

RECU N°: 866359/TLR/014/SUR_SITE/2021

Date: 01/10/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :GPHC RABEMANANJARA GABINIAINA

Opérateur : GPHC RABEMANANJARA GABINIAINA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS