## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{array}{c} \textbf{De:} \ RANDRIANARISON \ HALINIAINA \ RIANJAFILALA \\ \textbf{ADRESSE:} \ LOT \ 319 \ TSOA \ AMBOHITSOA, \ \textbf{T\'el.} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} \ \textbf{2725TAH} \end{array}$ 

**USAGE EFFECTIF: TM6** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 6600

**DROIT:** Ar 10 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 911225/ANT/004/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L

El'no

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 15/12/2021