DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: AQUA-LAB

 $\begin{array}{l} \textbf{ADRESSE}: \textbf{IHSM ROUTE DU PORT BP 141, T\'el. 0349657869} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{8316UB} \end{array}$

Ar 0

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

TVA:

PTC: 3150

DROIT: Ar 0 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

NET A PAYER: Ar 0

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE SANFIL - TOLIARA

RECU N°: 906586/TLR/008/SUR_SITE/2021

Date: 09/11/2021

NETAPAYER: Ar 0

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ROTULE BARRE D'ACCOUPLEMENT G A REMPLACER
- RUPTURE DE FREIN

Nom du vérificateur :GPHC TABASA Andrianiaina

Sylvain

Opérateur : RANDRIANASOLO Gisette Sapina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS