DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: MANJOTANA REHORO JEAN FRANCIS ADRESSE: 018 K I IVATO AEROPORT, Tél. 0320222727 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 9900TBE

USAGE EFFECTIF: CSUB > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 2151

DROIT: Ar 25 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 2 000

PV: Ar 4 000
THT: Ar 31 000
TVA: Ar 6 200

NET A PAYER: Ar 37 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

RECU N°: 918789/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 22/11/2021

NET A PAYER: Ar 37 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE CHOC AV/ARR A FIXER
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS