## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:ANDRIANASOLO GABRIEL} $$ ADRESSE: LOT A 431 MORAMANGA VILLE-0342168155, T\'el. $$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: $$ 5217AH$$ 

**USAGE EFFECTIF: CSUB** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2720

DROIT: Ar 9 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-MORAMANGA

-----

RECU N°: 865315/TNA/018/SUR\_SITE/2021

**Date**: 30/09/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- CREMAILLERE A REPARER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- NIVAU LIQUIDE DE FREIN TROP BAS
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAJOSEFA Mondain Opérateur : ANDRIAMANJAVASOA NIARONANAMBATRA

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS-30 OCTOBRE

2021