DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: SOCIETE TAN 2000 CONSTRUCTION **ADRESSE**: LOT III S 141 TER OUEST MANAJARA, **Tél.** 0344322497

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : $\bf 3688TAA$

USAGE EFFECTIF: TM7

PLACE DEBOUT:

PTC: 8990

DROIT: Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-IVATO

RECU N°: 865026/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 30/09/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN A MAIN INOPERANT
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS