## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** MONG MANN BISMARK ADRESSE : MAHASOA, **Tél**. /

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0209FE

**USAGE EFFECTIF:** TBR > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 7490

**DROIT:** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 29 000

 TVA:
 Ar 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-IHOSY

-----

RECU N°: 863960/FNR/025/SUR\_SITE/2021

**Date**: 29/09/2021

NET A PAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- CODE PHARES G/D MAUVAISE MASSE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON

Solofoniaina Didier

Opérateur: RANEDSON TAHIRY MAHONY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 29/10/2021