DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:HARIMALALA LANDY} \textbf{ADRESSE}: \texttt{LOT II R 148 C AMBOHITRAKELY}, \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{2988TBJ}$

USAGE EFFECTIF: VL

PLACE DEBOUT:

PTC: 5050

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-TANAMBOROZANO

RECU N°: 862227/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 28/09/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BANDE RETROREFLECHISSANTE NON CONFORME
- VEUILLEUSES G/D NULLES

Nom du vérificateur :LT RANDRIANARISOA Sambany

Gérmain

Opérateur : RAMANANTSARA Bernard

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS