DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIAMBOAVONJY

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: \textbf{LOT 1905 64 HA NORD EST, T\'el. 034.86.566.06} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{0002TAM} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{0002TAM} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{0002TAM} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{0002TAM} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{0002TAM} \\ \textbf{00$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1870

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

RECU N°: 814013/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 10/08/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE NULLE
- NUMERO DE CHASSIS ILLISIBLES
- PLAQUE NUMERO DE CHASSIS DETERIORE

Nom du vérificateur :Mr RASOLONIAINA Opérateur : MIZIZO Joseph Tsimine APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS