DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{array}{c} \textbf{De:} \ RANDRIAMBANONA \ PATRICE \ NAIVO \\ \textbf{ADRESSE:} \ CITEUNIV \ H8 \ AMBATOHARANA, \ \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} \ \textbf{6304FB} \end{array}$

USAGE EFFECTIF: Thé

PLACE DEBOUT:

PTC: 2005

DROIT: Ar 9 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 $4\,000$

 THT:
 Ar
 $13\,000$

 TVA:
 Ar
 $2\,600$

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N°: 869283/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CREMAILLERE A REPARER
- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION G A REMPLACER
- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION D A REMPLACER
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- PNEU AV G LISSE

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J ${\bf B}$

ROLAND

Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS