DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:Decomposition} \textbf{De:} \ FREDY \ NIRINA \ DOMINIQUE \\ \textbf{ADRESSE:} \ LOT \ II \ B \ 85 \ H \ D \ BIS \ MANJAKARAY, \ \textbf{T\'el.} \ - \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} \ \textbf{6174TU}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1340

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 24 000
TVA: Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE AMBATOLAMPY - ANTANANARIVO

RECU N°: 915809/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date: 18/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FILTRE A AIR A POSER
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain

Emilien

Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 JOUR 19/11/2021