DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & ANDRIANIRINA RANAIVOSON ARMAND HERY ZO \\ \textbf{ADRESSE} : & DAUPHIN N^{\circ} \ 02 \ LA \ GLACIERE \ ANTSIRANANA, \ \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule} : \begin{tabular}{ll} \textbf{5318DD} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 1220

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRANANA-TRANOBOZAKA

RECU N°: 869776/ANA/009/SUR_SITE/2021

Date: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FUITE DE RADIATEUR
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRATSIRY

Francklin

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA

GASPARIN

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS