## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAKOTONDRAZANANY} \begin{array}{l} \textbf{De:} \ RAKOTONDRAZANANY \ ANDRE \\ \textbf{ADRESSE}: \ PRES \ BMH \ ANJOMA \ ISAHA, \ \textbf{T\'el.} \ 034 \ 77 \ 490 \ 32 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \ \textbf{1016FD} \end{array}$ 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2795

DROIT: Ar 9 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 4 000

 THT:
 Ar
 13 000

 TVA:
 Ar
 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 905767/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 09/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- CREMAILLERE A REPARER
- MECANISME D'EMBRAYAGE DEFECTUEUX

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B

**ROLAND** 

Opérateur: RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS