## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAMILIMANITRA & VOLOLNARILALAINA & NIRINA \\ \textbf{ADRESSE}: & IA 68 & ISORAKA & AMPATSAKANA, & \textbf{T\'el}. & 0341116797 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: & \textbf{5340TAM} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2570

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 18 000

 TVA:
 Ar 3 600

NET A PAYER: Ar 21 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-IVATO

-----

RECU N°: 865364/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 30/09/2021

NET A PAYER: Ar 21 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS