## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** ANDRIANARISOA JEAN SALOMON ADRESSE : LOT C I 69 BIS TN AMBOATAVO NAMONTANA, **Tél**. 0340862948

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5273TAM

**USAGE EFFECTIF:** TMTPERS

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 1762

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 18 000

 TVA:
 Ar 3 600

**NET A PAYER: Ar 21 600** 

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

RECU N°: 876442/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 11/10/2021

NET A PAYER: Ar 21 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PEDALE DE FREIN TROP BASSE
- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL
- VEUILLEUSES G/D NULLES
- COMMODO A REMPLACER

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc Opérateur : RAKOTOMAMONJY Faraniaina APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS