## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: COLIS EXPRESS

 $\label{eq:added} \begin{aligned} &\textbf{ADRESSE}: \texttt{LOT III S 307 K MADERA NAMONTANA, T\'el.} \\ &\textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: &\textbf{0016TBJ} \end{aligned}$ 

**USAGE EFFECTIF: TM7** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 7490

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRANANA-TRANOBOZAKA

**RECU N°: 873769/ANA/009/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 08/10/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VEHICULE SALE

- TUYAU CONDUITE LIQUIDE DE FREIN AV G

Nom du vérificateur :GPHC

RANDRIAMIARISOANDRAIBE Hery

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA

**GASPARIN** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 jours