DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ECAR CONGREGATION SOEURS CARMELITES ADRESSE: LOT I V Y 114 AMPANGABE, Tél. 0346890845 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 1506TAJ

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 2650

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-MORAMANGA

RECU N°: 862216/TNA/018/SUR_SITE/2021

Date: 28/09/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- FUITE ESS/GAS OIL AU MOTEUR

Nom du vérificateur :GPHC RAJOSEFA Mondain

Opérateur : ANDRIAMANJAVASOA

NIARONANAMBATRA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS-28 OCTOBRE

2021