## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAHARINOMENJANAHARY HARITIANA \\ \textbf{ADRESSE}: & LOT ITF 70 IV AMBANIALA ITAOSY, T\'el. 0345777045 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: & \textbf{5506TV} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: CU** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2650

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 921301/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 24/11/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- REVETEMENT PORTIERE A POSER
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L $\operatorname{El'no}$ 

Opérateur: RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(24/12/2021