DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAKOTONDRAMANANA JEAN BERNARDIN \\ & \textbf{ADRESSE}: LOT FA III 18 D ANTALATA, T\'el. - \\ & \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{1642TBN} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 2250

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 878044/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 12/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascal APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS(23/10/2021)